


● **BLAUPUNKT**

CD - CHANGER


**CDC - A 08**  
7 607 700 006

8 622 402 027 Sa 05/99

Ersatzteilliste • Spare part list • Liste de rechanges • Lista de repuestos



| (D)          | (GB)                         | (F)                            | (E)                              |               |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ZUBEHÖR      | ACCESSORIES                  | ACCESSOIRES                    | ACCESORIOS                       |               |
| ME 3200      | SICHERUNGSSCHRAUBE (3x)      | SAFETY SCREW                   | TORNILLO DE SEGURO               | 8 633 410 979 |
| ME 3385      | MAGAZIN                      | MAGAZINE                       | DEPÓSITO                         | 8 632 390 340 |
| ME 3500      | BEFESTIGUNGSWINKEL (2x)      | MOUNTING BRACKET               | ESCUADRA DE FIJACI               | 8 631 360 159 |
| ME 3527      | MONTAGEPLATTE (2x)           | MOUNTING PLATE                 | PLACA DE MONTAJE                 | 8 631 360 160 |
| ME 3900      | KARTON                       | CARTON                         | CARTÓN                           | 8 635 431 961 |
| ME 3940      | KLEBESTREIFEN (2x)           | ADHESIVE STRIP (2x)            | CINTA ENGOMADA (2x)              | 8 631 058 783 |
| ME 3965      | STYROPOR (links)             | STYROFOAM (left)               | STYROPOR (a la izquierda)        | 8 635 460 368 |
| ME 3966      | STYROPOR (rechts)            | STYROFOAM (right)              | STYROPOR (la derecha)            | 8 635 460 369 |
| ME 3967      | STYROPOR (oben)              | STYROFOAM (above)              | STYROPOR (arriba)                | 8 635 460 370 |
| ME 3980      | ADAPTERLEITUNG (5 m)         | ADAPTER CABLE                  | CABLE ADAPTADOR                  | 8 634 494 250 |
| ME 3985      | TEILESATZ                    | PARTS SET                      | JUEGO DE PIEZAS                  | 8 637 010 083 |
| GEHÄUSETEILE | HOUSING PARTS                | PIÈCES DE LA BOÎTE             | PIEZAS EXTERIORES                |               |
| ME 3020      | CD-LAUFWERK                  | CD DRIVE MECH.                 | MECAN. DE CD                     | 8 638 812 109 |
| ME 3117      | DECKEL UNTEN                 | BOTTOM COVER                   | TAPA INFERIOR                    | 8 635 123 142 |
| ME 3118      | DECKEL OBEN                  | TOP COVER                      | TAPA SUPERIOR                    | 8 635 123 141 |
| ME 3210      | ZUGFEDER (2x)                | EXTENSION SPRING               | MUELLE DE TRACCION               | 8 634 640 238 |
| ME 3290      | DÄMPFER (2x)                 | DAMPER                         | AMORTIGUADOR                     | 8 632 390 341 |
| ME 3400      | FRONTKAPPE<br>(kompl.)       | FRONT CAP<br>(kompl.)          | CASQUILLO DE FRENT<br>(completo) | 8 636 593 736 |
| ME 3530      | STELLHEBEL (2x)              | SET LEVER                      | PALANCA DE AJUSTE                | 8 631 910 461 |
| ME 3801      | FOLIENLEITERBAHN<br>(21 PIN) | FOIL PTD COND WIRE<br>(21 PIN) | GUIA COND. LAMINAD<br>(21 PIN)   | 8 619 000 766 |
| ME 3802      | FOLIENLEITERBAHN<br>(5 PIN)  | FOIL PTD COND WIRE<br>(5 PIN)  | GUIA COND. LAMINAD<br>(5 PIN)    | 8 619 000 767 |
| ME 3981      | ANSCHLUßKABEL                | CONNECTING CABLE               | CABO DE ENLACE                   | 8 634 494 244 |
| KAPPE        | COVER                        | CAPUCHON                       | CASQUETE                         |               |
| ME 3401      | FRONTKAPPE                   | FRONT CAP                      | CASQUILLO DE FRENT               | 8 636 593 737 |
| ME 3403      | SCHIEBETÜR                   | SLIDING DOOR                   | PUERTA CORREDIZA                 | 8 636 593 738 |
| ME 3405      | SCHIEBEPLATTE                | SLIDE BOARD                    | PLACA DESLIZANTE                 | 8 636 561 983 |
| ME 3415      | KNOPF (EJECT)                | BUTTON (EJECT)                 | BOTON (EJECT)                    | 8 632 064 352 |



| Position<br>Position<br>Position<br>Posición | Bestell-Nr.<br>Part no.<br>No. de commande<br>Número de pedido |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|      |               |
|------|---------------|
| LW 1 | 8 619 0003 00 |
| LW 2 | 8 619 0007 97 |
| LW 3 | 8 619 0007 98 |
| LW 4 | 8 619 0007 99 |

| Position<br>Position<br>Posición                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung<br>Designation<br>Dénomination<br>Denominación                                  | Bestell-Nr.<br>Part no.<br>No. de commande<br>Número de pedido |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Steuerplatte<br/>Distribution plate,<br/>Platine de commande,<br/>Placa de distribuc</b> | <b>8 638 308 948</b>                                           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                |
| D 1500                                                                                                                                                                                                                                                      | LM 833 M                                                                                    | 8 925 900 088                                                  |
| D 1501                                                                                                                                                                                                                                                      | LM 833 M                                                                                    | 8 925 900 088                                                  |
| D 1502                                                                                                                                                                                                                                                      | L 78 L05                                                                                    | 8 925 901 517                                                  |
| D 2000                                                                                                                                                                                                                                                      | L 4949                                                                                      | 8 925 900 348                                                  |
| D 2001                                                                                                                                                                                                                                                      | PC 74 HC4060                                                                                | 8 925 901 484                                                  |
| D 2002                                                                                                                                                                                                                                                      | TA 7805 S                                                                                   | 8 945 903 709                                                  |
| D 5300                                                                                                                                                                                                                                                      | M 38022 M4                                                                                  | 8 609 500 510                                                  |
| D 5301                                                                                                                                                                                                                                                      | BA 6398 FP                                                                                  | 8 925 904 121                                                  |
| D 5302                                                                                                                                                                                                                                                      | MN 662741 RP                                                                                | 8 925 904 049                                                  |
| D 5303                                                                                                                                                                                                                                                      | AN 8835SB                                                                                   | 8 925 904 017                                                  |
| D 5304                                                                                                                                                                                                                                                      | TA 8409 F                                                                                   | 8 925 900 497                                                  |
| D 5305                                                                                                                                                                                                                                                      | CAT 24C16                                                                                   | 8 609 502 000                                                  |
| D 5306                                                                                                                                                                                                                                                      | TA 8409 F                                                                                   | 8 925 900 497                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                |
| L 2000                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 948 411 081                                                  |
| L 2001                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 958 411 106                                                  |
| L 2002                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 958 411 106                                                  |
| L 7900                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 948 420 016                                                  |
| L 7901                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 948 420 016                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                |
| S 5300                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 638 800 630                                                  |
| S 5301                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 638 801 399                                                  |
| S 5302                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 8 908 043 600                                                  |
|    |                                                                                             |                                                                |
| V 1500                                                                                                                                                                                                                                                      | DTA 143 ZKA                                                                                 | 8 925 705 233                                                  |
| V 1501                                                                                                                                                                                                                                                      | BAW 56                                                                                      | 8 925 405 015                                                  |
| V 1502                                                                                                                                                                                                                                                      | BC 817-40                                                                                   | 8 925 705 177                                                  |
| V 1503                                                                                                                                                                                                                                                      | BC 817-40                                                                                   | 8 925 705 177                                                  |
| V 2000                                                                                                                                                                                                                                                      | S 3 G                                                                                       | 8 925 405 023                                                  |
| V 2001                                                                                                                                                                                                                                                      | RLR 4001                                                                                    | 8 925 800 044                                                  |
| V 2002                                                                                                                                                                                                                                                      | DTA 124 ZKA                                                                                 | 8 925 705 261                                                  |
| V 2003                                                                                                                                                                                                                                                      | BC 847 C                                                                                    | 8 925 705 034                                                  |
| V 2004                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC 144 VKA                                                                                 | 8 925 705 198                                                  |
| V 2005                                                                                                                                                                                                                                                      | BAL 99                                                                                      | 8 925 405 137                                                  |
| V 2006                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC 114 EKA                                                                                 | 8 925 705 262                                                  |
| V 2007                                                                                                                                                                                                                                                      | BC 857 C                                                                                    | 8 925 705 179                                                  |
| V 2008                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 SC 3420                                                                                   | 8 945 705 735                                                  |
| V 2009                                                                                                                                                                                                                                                      | BZX 84/C8V2                                                                                 | 8 925 421 035                                                  |
| V 2010                                                                                                                                                                                                                                                      | DTA 143 ZKA                                                                                 | 8 925 705 233                                                  |
| V 2011                                                                                                                                                                                                                                                      | RLR 4001                                                                                    | 8 925 800 044                                                  |
| V 2012                                                                                                                                                                                                                                                      | RLR 4001                                                                                    | 8 925 800 044                                                  |
| V 2013                                                                                                                                                                                                                                                      | BAL 99                                                                                      | 8 925 405 137                                                  |
| V 2014                                                                                                                                                                                                                                                      | DTA 124 ZKA                                                                                 | 8 925 705 261                                                  |
| V 5301                                                                                                                                                                                                                                                      | BC 807-25                                                                                   | 8 925 705 178                                                  |
| V 5302                                                                                                                                                                                                                                                      | BAL 99                                                                                      | 8 925 405 137                                                  |
| V 5303                                                                                                                                                                                                                                                      | SPI-235-19                                                                                  | 8 945 406 901                                                  |
| V 5305                                                                                                                                                                                                                                                      | BAL 99                                                                                      | 8 925 405 137                                                  |
| V 8300                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC 144 WKA                                                                                 | 8 925 705 284                                                  |
| V 8301                                                                                                                                                                                                                                                      | DTA 124 ZKA                                                                                 | 8 925 705 261                                                  |
| V 8302                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC 144 WKA                                                                                 | 8 925 705 284                                                  |
| V 8303                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC 144 WKA                                                                                 | 8 925 705 284                                                  |

| Position<br>Position<br>Posición                                                  | Bezeichnung<br>Designation<br>Dénomination<br>Denominación | Bestell-Nr.<br>Part no.<br>No. de commande<br>Número de pedido |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| V 8304                                                                            | BC 847 C                                                   | 8 925 705 034                                                  |
| V 8305                                                                            | BC 847 C                                                   | 8 925 705 034                                                  |
| V 8306                                                                            | BZX 84/C5V6                                                | 8 925 421 037                                                  |
| V 8307                                                                            | BZX 84/C5V6                                                | 8 925 421 037                                                  |
|  |                                                            |                                                                |
| Z 5300                                                                            |                                                            | 8 926 193 009                                                  |
| Z 5301                                                                            |                                                            | 8 926 193 017                                                  |

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis:</b><br>Handelsübliche Teile sind nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.                                      |  | <b>Note:</b><br>Conventional components are not included in the spare part list. Please purchase them from a specialist dealer.          |
| <b>Note:</b><br>Les pièces vendues dans le commerce ne figurent pas sur la liste des pièces détachées. Nous vous prions de bien vouloir acheter ces pièces auprès des revendeurs. |  | <b>Observación:</b><br>Piezas convencionales no están incluidas en la lista de recambios. Sírvase comprarlas de su comerciante especial. |

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet  
Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé - permise seulement avec indication des sources utilisées


Gedruckt in Deutschland  
Printed in Germany by HDR

Modification reserved! Reproduction - also by extract - only permitted with indication of sources used  
Modificaciones reservadas! Reproducción - también en parte - solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

---

Schaltbild • Circuit diagram

---



Steuerplatte  
Control board  
PL 8948 A05  
Chip  
↓

BC 847 C      BC 807-25      BC 857 C      BC 817-40  
V2003      V5301      V2007      V1502  
V8304                V1503  
V8305




DTC 144 VKA      DTA 143 ZKA      DTA 124 EKA      DTC 114 EKA      DTC 144 WKA  
V2004      V1500      V2002      V2006      V8300  
V2010      V2014      V8302  
V8301      V8303


- X3803
- 1 = LIFT-M-
  - 2 = LIFT-M+



- X3800
- 1 = BUS1 (TXD)
  - 2 = BUS2 (RXD)
  - 3 = 14V DAUER
  - 4 = 14V GESCH.
  - 5 = GND
  - 6 = AUDIO GND
  - 7 = AUDIO L
  - 8 = AUDIO R

- X3801
- 1 = SPINDLE-M-
  - 2 = SPINDLE-M+
  - 3 = TRAVERSE-M-
  - 4 = TRAVERSE-M+
  - 5 = PU-HOME-SW
  - 6 = F+
  - 7 = F-
  - 8 = T+
  - 9 = T-
  - 10 = GND
  - 11 = LPD
  - 12 = V REF
  - 13 = NA
  - 14 = GND
  - 15 = NB
  - 16 = GND
  - 17 = LD-GND
  - 18 = LD
  - 19 = E
  - 20 = F
  - 21 = V CC

- X3802
- 1 = LOADING-M-
  - 2 = LOADING-M+
  - 3 = LOAD-SW
  - 4 = GND
  - 5 = UNLOAD-SW







# NETZTEIL POWER SUPPLY

